




Spinka uszczelki C60637

Link: <https://www.spinkisamochodowe.com.pl/spinka-uszczelki-c60637-p7713.html>

Nr katalogowy Romix: C60637

Cena brutto za opakowanie: 22,40 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,24 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Hyundai	Accent '06-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Accent '10-	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Accent '99-'06	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Elantra '00-'06	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Elantra '06-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Getz	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	i30 '07-'11	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	ix35/Tucson '10-'15	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	ix35/Tucson '10-'15	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Santa Fe '06-'12	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Sonata '05-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Sonata '98-'05	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Hyundai	Tucson '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Carnival '06-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Ceed '06-'12	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Cerato '03-'08	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Optima '05-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Picanto '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Rio '05-'11	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Soul '08-'13	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Sportage '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100
Kia	Sportage '10-'15	uszczelki	pokrywy silnika	864384A100